


Přehled (rozsah dodávky)

přední strana zadní strana



Není zobrazeno:
2x baterie

Číslo výrobku:
666 638

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Teploměr na pečení slouží ke kontrole teploty při přípravě různých druhů masa a dalších potravin. Výrobek je určen pro množství běžná v domácnostech a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkové baterie. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poletání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie již správně nedavírá, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Malé díly, které je možné spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění

- Špička kovové sondy teploměru je ostrá. Zacházejte proto s teploměrem na pečení opatrně a po každém použití nasuňte na špičku teploměru ochranné pouzdro, abyste zamezili poranění.

- Kovová sonda může být po kontrole upravovaného pokrmu velmi horká. Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se kovové sondy bezprostředně po vytažení z připravovaného pokrmu.

- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omýjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.

Věcné škody

- Výrobek odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená, že pokud je přihrádka na baterie zavřená, je přístroj chráněn před stříkající vodou. Rukojeť teploměru se ale nesmí ponořovat do vody ani jiných kapalin. Nedotýkejte se jí také mokřými rukama. Chraňte teploměr na pečení před vlhkostí a mokrem. Jinak může dojít k chybným funkcím a poškození elektroniky.

- S teploměrem na pečení zacházejte opatrně. Nenechte jej spadnout na zem a chraňte jej před silnými otřesy.

- Bezprostředně po měření opět teploměr na pečení vytáhněte z připravovaného pokrmu. V žádném případě nesmí zůstat v připravovaném pokrmu, resp. v troubě.

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabrání tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

- Při vkládání baterií bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-).


- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.

Vložení/výměna baterií



Vložení baterií

Pokud se baterie dotknete holými prsty, mohou na jejich kontaktech vzniknout znečištění, která mají izolační účinek. Baterii proto uchopte suchým, měkkým hadříkem.

1. Držte teploměr zadní stranou nahoru.



2. Otočte závěsným očkem proti směru hodinových ručiček až na doraz a vytáhněte přihrádku na baterie z přístroje.



4. Zasuňte přihrádku na baterie zpět do přístroje, mírně ji zatlačte a zároveň otočte závěsným očkem ve směru hodinových ručiček tak daleko, jak to jen půjde. Přihrádka na baterie musí být v přístroji pevně usazena.

Výměna baterií

Baterie je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví symbol baterie nebo se na něm již nezobrazuje nic.

► Vyměňte baterie podle výše uvedeného popisu. Při vytahování přihrádky na baterie buďte opatrní, aby vložené baterie nevypadly!

Použití

► Před prvním použitím teploměr pečlivě vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“. Za tímto účelem stáhněte ochranný obal ze špičky teploměru.

Nastavení měrné jednotky

Ve výchozím nastavení je teploměr přednastaven na stupně Celsia (°C). Naměřenou teplotu si však můžete nechat zobrazit také ve stupních Fahrenheita (°F).

1. K zapnutí přístroje stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí aktuálně naměřená teplota ve °C.

2. Stisknutím tlačítka °C/°F změňte jednotku měření z °C na °F.

Po opětovném zapnutí teploměru je vždy aktivní poslední nastavená měrná jednotka. Po výměně baterií se však měrná jednotka vrátí na standardní výchozí nastavení (°C).

Měření teploty

1. Stáhněte ochranný obal ze špičky teploměru.

2. K zapnutí přístroje stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí aktuálně naměřená teplota..

3. Špičku teploměru zapíchněte minimálně 1,5 cm hluboko do nejtlustější části připravovaného pokrmu a vyčkejte asi 15 až 20 sekund.

4. Teplotu přečtěte z displeje.

5. Bezprostředně po přečtení teploty opět teploměr vytáhněte z připravovaného pokrmu. **V žádném případě nesmí zůstat v připravovaném pokrmu, resp. v troubě!**

► Měření neprovádějte přímo u kosti nebo v tukové vrstvě.

► U drůbeže se rovnoměrné propečení těžko zjišťuje. Před jejím servírováním ji proto vždy zkontrolujte na několika místech.

Přetížení

Při teplotách **nad +200 °C** se na displeji zobrazí **HHH°C**.

Při teplotách **pod -45 °C** se na displeji zobrazí **LLL°C**.

► Teploměr ihned vytáhněte z příslušného pokrmu, abyste zabránili trvalému poškození přístroje.

Vypnutí přístroje

► K vypnutí přístroje stiskněte tlačítko .

Když nebudete teploměr používat, automaticky se vypne cca po 15 minutách.

Reset v případě selhání

Teploměr udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k chybným funkcím a zobrazení nesprávných hodnot. Pokud by teploměr zobrazoval očividně nesprávné hodnoty, tak ho resetujte a případně přemístěte jinam. Poté je teploměr opět připraven k použití.

► Vyjměte baterie z přístroje, počkejte cca 30 sekund a poté je znovu vložte podle popisu v části „Vložení baterií“.

Čištění

► Otřete měřicí sondu a rukojeť navlhčeným hadříkem, popř. s malým množstvím prostředku na mytí nádobí. Rukojeť teploměru přitom neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nemýjte teploměr na pečení v myčce nádobí!

► Přístroj pečlivě utřete.

► Nakonec nasadte ochranný obal zpět na špičku teploměru.

► K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické parametry

Model:	666 638
Baterie:	2x LR44/1,5V (ZnMnO2)
Měrné jednotky pro měření teploty:	stupně Celsia (°C) stupně Fahrenheita (°F)
Rozsah měření:	-45 °C až +200 °C
Kroky měření:	kroky po 0,1 °C / kroky po 0,1 °F
Stupeň krytí:	IPX4
Automatické vypnutí:	po cca 15 minutách
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhraujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Prehľad (obsah balenia)

predná strana zadná strana



bez vyobrazenia:
2 batérie

Číslo výrobku:
666 638

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Teplomer na pečenie sa používa na kontrolu teploty pri príprave rôznych druhov mäsa a iných potravín. Výrobok je navrhnutý pre množstvá bežné v domácnostiach a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Prehľad batérií môže byť životnebezpečný. Výrobok je vybavený gombíkovými batériami. Pri prehľnutí gombíkovej batérie môže už v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batérie neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehľadnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Obalový materiál a drobné časti, ktoré možno prehľnúť, uchovávajú mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo poranenia

- Špička kovového hrotu teplomera je ostrá. Preto s teplomerom na pečenie zaobchádzajte opatrne a po každom použití znovu nasadíte na špičku teplomera ochranný kryt, aby ste predišli poraneniu.
- Kovový hrot sa môže pri kontrole pečených potravín veľmi zohriať. Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa kovového hrotu bezprostredne po jeho vytiahnutí z pečenej potraviny.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Vecné škody

- Výrobok zodpovedá stupňu ochrany IPX4. To znamená, že výrobok je so zatvorenou priehradkou na batérie chránený pred striekajúcou vodou. Rukoväť teplomera na pečenie sa nesmie ponárať do vody alebo do iných kvapalín. Nechytajte rukoväť mokrymi rukami. Teplomer na pečenie chráňte pred vlhkosťou a mokrom. Inak môže dôjsť k jeho nesprávnemu fungovaniu alebo poškodenia elektroniky.
- S teplomerom na pečenie zaobchádzajte opatrne. Nenechajte ho spadnúť a chráňte ho pred silnými otrasmami.
- Teplomer na pečenie vytiahnite z pečeného pokrmu ihneď po odmeraní teploty. V žiadnom prípade ho nenechávajte v tepelne upravovaných potravinách, resp. v rúre.

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Pri vkladaní batérií bezpodmienečne dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

Vloženie/výmena batérií

Vloženie batérií

Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú izolačný účinok. Batériu preto chytajte len suchou a mäkkou handričkou.

- Teplomer držte zadnou stranou smerom nahor.
- Závesné očko otočte proti smeru hodinových ručičiek až nadoraz a vytiahnite priehradku na batérie z prístroja.
- Vložte dodané batérie podľa vyobrazenia na zadnej strane priehradky na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
- Priehradku na batérie zasuňte späť do prístroja, mierne ju zatlačte dnu a zároveň otočte závesné očko v smere hodinových ručičiek až nadoraz. Priehradka na batérie musí v prístroji pevne sedieť.

Výmena batérií

- Výmena batérií je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol batérie, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.
- Vymeňte batérie podľa vyššie uvedeného opisu. Pri vyťahovaní priehradky na batérie postupujte opatrne, aby vložené batérie nevypadli!

Používanie

- Pred prvým použitím dôkladne vyčistite teplomer podľa opisu v kapitole „Čistenie“. Stiahnite na to ochranný kryt zo špičky teplomera.

Nastavenie mernej jednotky

Teplomer je štandardne nastavený na stupne Celzia (°C). Nameranú teplotu si však môžete nechať zobraziť aj v stupňoch Fahrenheita (°F).

- Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí aktuálne nameraná teplota v °C.
- Stlačením tlačidla °C/°F zmeníte jednotku merania z °C na °F.



Po opätovnom zapnutí teplomera je vždy aktívna naposledy nastavená merná jednotka. Po výmene batérie sa však merná jednotka zmení na štandardné nastavenie (°C).

Meranie teploty

- Stiahnite ochranný kryt zo špičky teplomera.
- Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí aktuálne meraná teplota.
- Hrot teplomera vpichnete aspoň 1,5 cm hlboko do najhrubšej časti tepelne spracovávanej potraviny a počkajte približne 15 až 20 sekúnd.
- Odčítajte teplotu na displeji.
- Teplomer na pečenie vytiahnite z pečeného pokrmu ihneď po odmeraní teploty. **V žiadnom prípade ho nenechávajte v tepelne upravovaných potravinách, resp. v rúre!**



- Nemerajte teplotu priamo na kostiach alebo vo vrstve tuku.
- Pri hydine sa rovnomerný stav tepelnej úpravy určuje ťažko. Pred servírovaním preto hydinu vždy skontrolujte na viacerých miestach.

Preťaženie

- Pri teplotách **nad +200 °C** sa na displeji zobrazí **HHH°C**.
- Pri teplotách **pod -45 °C** sa na displeji zobrazí **LLL°C**.
- Teplomer na pečenie ihneď vytiahnite z príslušného pokrmu, aby ste zabránili trvalému poškodeniu prístroja.

Vypnutie prístroja

- Na vypnutie prístroja stlačte tlačidlo .

Keď teplomer na pečenie nepoužívate, prístroj sa automaticky vypne po cca 15 minútach.

Vrátenie do pôvodného stavu po poruche (reset)

Teplomer na pečenie umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádioprijímačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty.

Ak teplomer na pečenie zobrazuje očividne nesprávne hodnoty, vráťte prístroj do pôvodného stavu a príp. zmeňte miesto. Potom je teplomer opäť pripravený na použitie.

- Vyberte batérie z prístroja, počkajte cca 30 sekúnd a potom ich znovu založte podľa opisu v časti „Vloženie batérií“.

Čistenie

- Kovový hrot a rukoväť poutierajte vlhkou handričkou, príp. s trochu prostriedku na umývanie riadu. Rukoväť teplomera na pečenie neponárajte do vody ani iných tekutín. Teplomer na pečenie nečistite v umývačke riadu!
- Prístroj dôkladne osušte.
- Nakoniec nasadíte ochranný kryt späť na špičku teplomera.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Technické údaje

Model:	666 638
Batérie:	2x LR44/1,5 V (ZnMnO2)
Merné jednotky na meranie teploty:	stupeň Celzia (°C) stupeň Fahrenheita (°F)
Merací rozsah:	-45 °C až +200 °C
Intervaly merania:	0,1 °C kroky / 0,1 °F kroky
Stupeň ochrany:	IPX4
Automatické vypínanie:	po cca 15 minútach.
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré

prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.